

*** Gültig für alle Märkte mit Ausnahme von US / CA***

RÜCKRUFAKTION 990 SUPER DUKE R!



KTM ruft alle Eigentümer einer Super Duke R des Modelljahres 2007 zur Demontage des Lenkungsämpfers in die Werkstätten der offiziellen KTM Vertragshändler.

Nachdem es unter Umständen zu einem Bruch der Befestigungsschelle des bei der KTM 990 Super Duke R Modelljahr 2007 serienmäßig verbauten Lenkungsämpfers kommen kann, bittet KTM alle Besitzer das Bauteil bei einem offiziellen KTM Vertragshändler vorübergehend demontieren zu lassen. Betroffen sind alle 990 Super Duke-R Fahrzeuge des Modelljahres 2007.

Der weitere Betrieb des Fahrzeuges ohne Lenkungsämpfer im öffentlichen Straßenverkehr ist ohne ein zusätzliches Sicherheitsrisiko möglich. KTM informiert dennoch alle Super Duke R Besitzer, dass die Fahreigenschaften ihres Motorrades ohne Lenkungsämpfer verändert sind und die Fahrweise der geänderten Handlingscharakteristik unbedingt anzupassen ist.

Alle vom Rückruf betroffenen Besitzer einer KTM 990 Super Duke R werden direkt von KTM angeschrieben. Zusätzlich haben alle Besitzer auch die Möglichkeit online zu überprüfen, ob ihr Fahrzeug von der Rückrufaktion betroffen ist. Unter www.ktm.com ist die Information im Bereich „Service“ nach der Eingabe der Fahrgestellnummer sowie der Auslieferungs-urkundenummer ersichtlich.

Eine kostenlose Umrüstung der 990 Super Duke R mit geänderten Befestigungsteilen wird von KTM schnellstmöglich durchgeführt. Alle Besitzer der betroffenen Motorräder werden hierzu erneut angeschrieben.

Weitere Kundenfragen zu der Rückrufaktion können von den autorisierten KTM Vertragshändlern beantwortet werden.

www.ktm.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

KTM-Sportmotorcycle AG
Thomas Kuttruf
Public Relations Manager
Tel.: +43 7742 6000
Mobil: +43 664 81 62 490
Fax: +43 7742 6000 – 5866
e-Mail: thomas.kuttruf@ktm.at

Presseinformation, 17.10. 2007